

Naprawa elewacji hali sportowej w Suszcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR AT-05 1651/01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m	m2	696,85
2	KNR AT-05 1663/01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami jako elementy dodatkowe rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m	2,00
3	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 3,0*8,50+16,40*7,60+2,75*4,50+3,05*4,50+3,70*4,50+3,0*4,50+6,0*5,40+16,0*5,40+9,70*5,0+3,0*5,0+5,30*5,0+3,0*5,0+5,80*5,0+12,40*3,80+9,60*9,30+3,0*9,30+5,60*13,10	m2	696,85
		razem	m2	696,85
4	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	696,85
5	KNR 0-33 23/01	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej - analogia: pianoklejem	szt	2 800,00
6	KNR K-25 0113/06.6	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego S	m2	696,85
7	KNR 0-33 25/01.1	Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych silikonowo-żywicznych wykonywanych ręcznie z zastosowaniem środka gruntującego	m2	696,85
8	KNR 0-33 25/02.3	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie	m2	696,85
9	KNR 19-01 1308/15.2	Malowanie dwukrotnie farbą ftalową uprzednio malowanych podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,5m2 (8,0+4,0+4,0+4,0+7,60)*0,50+4,0*0,20+16,50*0,20	m2	17,90
		razem	m2	17,90
10	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie cokołów	m2	3,00
11	KNR-W 2-02r97 0534/06	Pokrycie koryt dachowych - obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem	szt	3,00
12	KNR-W 4-01 0544/04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzywa sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami średnicy 150mm	m	16,50